



## **Actualización #5 Derrame de gasolina del oleoducto Olympic en Conway, WA**

Conway, WA (14 de diciembre de 2023/5:00 PM)

El comando unificado está dirigiendo la respuesta a la fuga de gasolina en una cámara de concreto asociada con el oleoducto Olympic en Conway, Washington. El oleoducto se cerró y la fuga se detuvo el domingo, 10 de diciembre.

Los esfuerzos para limpiar la gasolina derramada continúan. Se han recuperado cerca de 6,993 galones de gasolina hasta la fecha. Aproximadamente 25,326 galones se derramaron durante el incidente.

### **Información actualizada**

Se han colocado barreras absorbentes en los siguientes lugares:

- Sur de Conway Hill Road
- Este de Pioneer Highway, justo al norte del área de Fisher Slough Preserve
- En ambas orillas del canal de irrigación Hill Ditch, al norte y sur del puente en la carretera SR 534

Se pide a los miembros del público que si ven un animal salvaje lesionado o muerto, que no lo toquen o lo muevan, y que llamen a la línea 1-800-22BIRDS. Los equipos han recuperado los cadáveres de un castor americano, un lúgano, un ánade real y un pato chalcuán que murieron a causa del derrame.

Los equipos han evaluado 5,280 metros (3.3 millas) de orilla para determinar los potenciales impactos del derrame. De estos, se ha determinado que 30 metros (98 pies) se han visto afectados por el derrame.

Cerca de 2,100 pies de pluma absorbente se han desplegado durante la respuesta.

Después de recibir autorización regulatoria, el sistema del oleoducto reanudó operaciones el 13 de diciembre.

### **Información General**

El comando unificado está formado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el Departamento de Ecología del estado de Washington, el Departamento de Manejo de Emergencias del condado de Skagit, bp, la Nación Lummi y la Comunidad Tribal Indígena Swinomish.

El oleoducto Olympic ha creado un centro de reclamaciones. Llame al 1-866-616-1558 para reportar cualquier daño personal o a la propiedad causado por el derrame.

Un carril de la carretera SR 534 permanece abierto para que el tráfico alterne en ambas direcciones durante las obras de limpieza.

El monitoreo del aire realizado bajo la dirección del comando unificado sigue indicando que los vapores de gasolina no presentan un riesgo a la salud pública.

Cualquier información actualizada se publicará en la página web de incidentes de Ecología en <http://tinyurl.com/svvp2p4s>

El monitoreo del aire realizado bajo la dirección del comando unificado sigue indicando que los vapores de gasolina no presentan un riesgo a la salud pública.

Mañana, los vecinos podrían ver cuadrillas de limpieza realizando estudios del agua en Hill Ditch.

Para más información sobre el incidente, comuníquese con:

Scarlet Tang/Ecología: 206-920-2600

Bill Dunbar/EPA: 206-245-7452

Jenn Rogers/Condado de Skagit: 360-630-6604

Pamela Brady/BP: 360-920-1171

#